

アーク溶接部の各種欠陥の発生要因とその防止方法

(公財)えひめ東予産業創造センターでは、今年度二回目の「えひめ溶接・接合研究会」を下記の通り開催いたします。最終年度の残り2回の貴重な研究会ですので、多くのご参加をお待ちしております。

- ◇ 日 時 平成30年11月2日(金) 15:00~17:00
- ◇ 会 場 リーガロイヤルホテル新居浜 2F「伊予北」
(新居浜市前田町6-9)
- ◇ 講 師 愛媛大学大学院 教授 小原 昌弘 氏

アーク溶接を行う際には、適切な溶接条件を設定しなければ、ブローホール、割れ、アンダーカットなど種々の溶接欠陥が発生する恐れがあります。これらの溶接欠陥が、どのような理由で発生するのか、その発生を防ぐにはどのような点に注意すべきなのかについて講演いたします。

【主催】公益財団法人えひめ東予産業創造センター / 【後援】公益財団法人えひめ産業振興財団

参加申込書 10/31(水)締切	
会社名	
連絡先	電 話
	メー ル
ご出席者	所属部署・役職 氏名
	所属部署・役職 氏名
申込先	FAX 0897-66-1112 / メール tech2@ticc-ehime.or.jp
お問合せ	TEL : 0897-66-1111 / 担当 : 下田・池内



愛媛県東予地域におけるベンチャー・中小企業の総合支援窓口

〒792-0060 新居浜市大生院 2151-10
TEL 0897-66-1111 FAX 0897-66-1112
HP <http://www.ticc-ehime.or.jp/>